

Le directeur

La Défense, le **03 DEC. 2025**

Monsieur Nicolas Tournebize
Directeur Général de TC Dôme
1 CHEMIN DU COULEYRAS
63870 ORCINES

Monsieur le Directeur Général,

Par courrier du 29 septembre 2025, je vous ai informé de l'ouverture de l'enquête technique relative à la dérive suivie du déraillement d'une rame du Panoramique des Dômes le 24 septembre 2025.

Suite aux premiers constats effectués par les enquêteurs techniques du BEA-TT et sur la base des documents que vous nous avez déjà transmis, il s'avère que la remontée d'information au pupitre de conduite concernant l'état inhibé du commutateur de surveillance crémaillère / adhérence (E 409) n'existe pas sur les rames en exploitation au Panoramique des Dômes.

En application de l'article L. 1621-20 du Code des transports je vous adresse, sans attendre la publication du rapport d'enquête, **la recommandation suivante** :

Confirmer au plus tôt la faisabilité technique d'une remontée d'information de l'inhibition du commutateur de surveillance crémaillère / adhérence (E409) au pupitre de conduite sur les quatre rames du Panoramique des Dômes. Puis faire réaliser cette modification : sous un délai court pour les rames 2 et 4, et avant leur remise en service pour les rames 1 et 3.

Je vous serais obligé de me faire connaître dans le meilleur délai, en tout état de cause inférieur à 90 jours, les mesures que TC Dôme se propose d'adopter en réponse à cette recommandation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée.



Jean-Damien PONCET

Copie à : Daniel PFEIFFER – Directeur du STRMTG